

FAZA I

Se inchide circulatia pe zona centrala-cate 2.50 m din ax si se circula pe partile laterale
Circulatia se face pe partile laterale, pe ambele sensuri.
1. Se demonteaza sina de tramvai.
2. Se demoleaza calea de tramvai existenta
3. Din ax, se demoleaza calea pana la dala de beton, cate im de o parte si de alta. Se monteaza parapetii directionali centrali.
4. Se repară betonul de panta, se executa hidroizolatia cu poliuretan si calea.

FAZA II

Se inchide circulatia pe jumata de pod si se circula in ambele sensuri, pe cealalta jumata


1. Se desface sistemul rutier pana la betonul de panta, care se repară. Se executa hidroizolatia din poliuretan.
2. Se repară rosturile de dilatatie
3. Se executa straturile caii, stratul de rezistenta de 6 cm si cel de uzura de 4 cm
4. Se repară trotuarul si se reabilitarea parapetul

FAZA III

Se inchide circulatia pe celalat fir, circulatia desfasurandu-se in ambele sensuri pe firul reparat
Se repeta operatiile fazei II pe celalat fir.


N O T A

Lucrarile care se executa la infrastructura si la intrados, din vecinatatea linilor cf se vor executa in inchidere de linii si scoaterea de sub tensiune a linilor de contact.



	Sc. PROIECTARI LUCRARI DE ARTA srl Bucuresti, Aleea Politehnicii nr.8, ap.3 TEL/FAX: 021.6101584; MOB: 0723165881	BENEFICIAR: UAT CONSTANTA S.C. CONFORT URBAN S.R.L. REPARATIE CAPITALA SI MODERNIZARE PODUL CUMPENEI - MUNICIPIUL CONSTANTA	PLANSA NR.11
DESENAT	ING.D.Niculescu	SEMNATURA	Scara: 1:100
PROIECTAT	ING.D.Niculescu		
VERIFICAT	ING.V.Pelin	Denumire	2015
APROBAT	ING.V.Pelin	Denumire	

PROCES TEHNOLOGIC



FAZA I

Se inchide circulatia pe zona centrala-cate 2.50 m din ax si se circula pe partile laterale
Circulatia se face pe partile laterale, pe ambele sensuri.
1. Se demonteaza sina de tramvai.
2. Se demoleaza calea de tramvai existenta
3. Din ax, se demoleaza calea pana la dala de beton, cate im de o parte si de alta. Se monteaza parapetii directionali centrali.
4. Se repară betonul de panta, se executa hidroizolatia cu poliuretan si calea.

FAZA II

Se inchide circulatia pe jumata de pod si se circula in ambele sensuri, pe cealalta jumata


1. Se desface sistemul rutier pana la betonul de panta, care se repară. Se executa hidroizolatia din poliuretan.
2. Se repară rosturile de dilatatie
3. Se executa straturile caii, stratul de rezistenta de 6 cm si cel de uzura de 4 cm
4. Se repară trotuarul si se reabilitarea parapetul

FAZA III

Se inchide circulatia pe celalat fir, circulatia desfasurandu-se in ambele sensuri pe firul reparat
Se repeta operatiile fazei II pe celalat fir.

N O T A

Lucrarile care se executa la infrastructura si la intrados, din vecinatatea linilor cf se vor executa in inchidere de linii si scoaterea de sub tensiune a linilor de contact.



	Sc. PROIECTARI LUCRARI DE ARTA srl Bucuresti, Aleea Politehnicii nr.8, ap.3 TEL/FAX: 021.6101584; MOB: 0723165881	BENEFICIAR: UAT CONSTANTA S.C. CONFORT URBAN S.R.L. REPARATIE CAPITALA SI MODERNIZARE PODUL CUMPENEI - MUNICIPIUL CONSTANTA	PLANSA NR.11
DESENAT	ING.D.Niculescu	SEMNATURA	Scara: 1:100
PROIECTAT	ING.D.Niculescu		
VERIFICAT	ING.V.Pelin	Denumire	2015
APROBAT	ING.V.Pelin	Denumire	

PROCES TEHNOLOGIC